

改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

制動装置において、ブレーキマスターシリンダーの製造品質が不適切なため、ブレーキフルードがサーボ内に漏れる症状が発生する。そのためブレーキペダルの感触の低下と、最悪の場合、制動力の低下が起こる。これらは保安基準第12条に適合しないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、ブレーキマスターシリンダーを対策部品に交換する。

識別：

ペダルボックスに黄色ペイントを塗布。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	車体の形状	原動機の型式 (排気量(cc))	備考
モーガン	不明	「PLUS FOUR」	小型・乗用	幌型	B48 (1998)	
	不明	「PLUS SIX」	普通・乗用	幌型	B58 (2998)	